

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						нет
1.2	Путь (пути) движения на территории			1	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К, С, Г	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	
1.3	Лестница (наружная)	нет		2				нет
1.4	Пандус (наружный)	нет						нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет						нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устройство съездов на тротуар. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	все	Устройство съездов на тротуар Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН	Устан овка средст в инфор мацио нной подде ржки.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, С, У)		1,2,3	Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП
----------------------------------	-------------------	--	-------	--

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главный вход	есть		2	Отсутствие тактильных средств.		Нанесение тактильных средств	Индивидуал ьное решение
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Приспособление запасного выхода	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсутствие тактильных средств.		Нанесение тактильных средств	Индивидуал ьное решение
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К,С	Установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	Индивиду альное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ, ВНД (К)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать запасной выход для обеспечения доступности для передвигающихся на колясках, установить кнопку вызова персонала.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		20. 21. 22. 23. 9	Ширина коридоров составляет 1,75 м.,		Нанесение тактильных средств, установка твёрдого нескользящего покрытия	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					Техническое решение невозможно	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Техническое решение невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет					Техническое решение невозможно	
3.5	Дверь	есть		4	Пороги не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,С	Выделение контрастны м цветом проемов, замена дверных ручек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3.4. 5.6. 7.8	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии	К,С	Выполнить работы по нанесению тактильной информации.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных,	К,С,Г	Установка устройств информации, сигнализаци и и связи	Инди видуа льно реше ние

							и связи (визуальных, тактильных, звуковых)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		19	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещения доступны частично избирательно для категорий Г, У. В санитарно-гигиенических помещениях требуется расширение дверных проемов, установка поручней, демонтаж порогов, установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) для категорий К, С.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4	Групповая форма обслуживания	есть			Невыделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема в туалетную комнату составляет		Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширение дверного проема	ТР
2	Зальная форма обслуживания	нет			В музыкальный зал отсутствует	С, КГ		Индивидуальное решение
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствуют места целевого назначения, специально выделенные для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). Отсутствует обозначение помещения рядом с дверью, нет дублирования рельефными знаками	КСГ	техническое решение невозможно Оборудовать места целевого назначения для инвалидов и других МГН и установить	ТР

							обозначение помещения в соответствии с нормативными требованиями	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* (к пункту Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото»	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД(СП) ДУ(К)			Индивидуальное решение

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно для категории К.

Приложение
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОС

И

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	ДЧ-И			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны частично избирательно для категории У, необходимо индивидуальное решение с ТСП для категорий К, О, С, Г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11**

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки.ул.40 лет

Победы, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19	Ширина дверного проема меньше нормы, кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней, визуального обособления зон, вешалки и мест временного размещения кресел-колясок, костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)	К,О,С	Расширение дверных проемов, оборудование кабин	КР.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Гардеробная соответствует	К,О,С Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)	К,С,Г	Переоборудов ание туалетных комнат. Установка устройств информации, сигнализации	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (выработка* к пункту Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещения доступны частично избирательно для категорий Г, У. В санитарно-гигиенических помещениях требуется расширение дверных проемов установка поручней, демонтаж порогов, установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) для категорий КС.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степняковский детский сад», Канский район, п.Степняки, ул.40 лет
Победы, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значим для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют	К,Г, У	Приобретение, монтаж и установка оборудования	Инди видуа льное реше ние
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют	К,С	Приобретение, монтаж и установка оборудования	Инди видуа льное реше ние
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С	Приобретение, монтаж и установка оборудования	Инди видуа льное реше ние
	ОБЩИЕ требования к зоне						Приобретение, монтаж и установка оборудования	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		* № на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (к.г.у)		20,21,22	Индивидуальное решение